



65. 고통터널 (U34)




위치	STA. 175K183-193	선별	T1	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4		




위치	STA. 175K183-193	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.8		




위치	STA. 175K183-193	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.4		



위치	STA. 175K183-193	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.4		



위치	STA. 175K193-203	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4		



위치	STA. 175K213-223	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.3/0.4		

위치	STA. 175K243-253		선별	T1	위치	HSB		위치	STA. 175K263-273		선별	T2	위치	TCL	
내용	균열		Cw= 0.6/0.4		내용	균열		Cw= 0.3/0.5							
위치	STA. 175K273-283		선별	T2	위치	TCL		위치	STA. 175K293-303		선별	T2	위치	TCL	
내용	균열		Cw= 0.3/0.4		내용	균열		Cw= 0.3/0.7							
위치	STA. 175K313-323		선별		위치	채움		위치	STA. 175K313-323		선별		위치	채움	
내용	균열		Cw= 0.3/2.0		내용	균열		Cw= 0.3/2.0							

							
위치	STA. 175K323-331	선별		위치	채움	위치	
내용	균열	Cw= 0.3/2.0		내용			
위치		선별		위치		선별	
내용				내용			
위치		선별		위치		선별	
내용				내용			
위치		선별		위치		선별	
내용				내용			