




66. 고훈터널 토공노반(G99)


																							
위치	STA. 175K351-358				선별	T1		위치	HSB				위치	STA. 175K388-398				선별	T1		위치	HSB	
내용	박락				A= 0.4x0.8				내용	균열				Cw= 0.2/1.0									
																							
위치	STA. 175K398-408				선별	T1		위치	TCL				위치	STA. 175K398-408				선별	T2		위치	TCL	
내용	파손				A= 0.3x0.4				내용	균열				Cw= 0.2/0.4									
																							
위치	STA. 175K408-418				선별	T1		위치	HSB				위치	STA. 175K408-418				선별	T2		위치	TCL	
내용	백태				A= 0.1x0.3				내용	균열				Cw= 0.2/0.4									



위치	STA. 175K628-638	선별	T2	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.2/0.7			




위치	STA. 175K708-718	선별	T2	위치	우
내용	침묵도상분리	11			




위치	STA. 175K768-778	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.5/0.3			




위치	STA. 175K808-818	선별	T1	위치	HSB
내용	박락	A= 0.2x0.4			



위치	STA. 176K183-193	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.2/0.5			



위치	STA. 176K183-193	선별	T1	위치	TCL
내용	균열	Cw= 0.2/0.4			



위치	STA. 176K183-193	선별	T2	위치	TCL	위치	STA. 176K183-193	선별	T2	위치	TCL
내용	균열		Cw= 0.2/0.4			내용	균열		Cw= 0.3/0.6		

위치		선별		위치		위치		선별		위치	
내용						내용					

위치		선별		위치		위치		선별		위치	
내용						내용					