


호남고속선 오송고가(T1)_18(1.426~1.434km, S6-5)



(아
0호)

[illegible]

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	지 역 특 성	기 타
						개 설	제 정				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 은 작 기				0.220 (0.3mm이하 : 흑색) 0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	참목도상분리 망상균열 박리, 박락, 파손 백태	재료분리 철판노출 누수, 음압부 시공이음분리, 종분리