



호남고속선 오송고가(T1)_29(1.578~1.592km, S10-3,S10-4)



(아
0호
)


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$
[illegible]

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	인 지		단
						개 설 자	판 아 영 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 완 강 김 경 기 문 은 작 기	영역		
						0220 (0.3m이하 : 흑색)	참목도상분리	
						0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	방상근열	
						0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	바닥, 벽면, 파손	
						1020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	
						0820	누수, 음운부	
							시공이음 분리, 종분리	