



호남고속선 오송고가(T1)_31(1.607~1.623km, S11-3,S11-4)



(아
0호
)


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$
[illegible]

시	행	사	영	역	영	영	역	사	인		장	아	지	단	지	지	지								
									개	제															
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검공역					(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	부	영	간	원	강	김	경	기	영								
																		0220 (0.3mm이하 : 흑색)	점목도상분리	0.3mm이하 : 황색	철근노출				
																						0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상균열		
																								0620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리,박락,표손
0520 (0.5mm이하 : 분홍색)	0520	시공이음분리,층분리																							