

호남고속선 오송고가(T1)_58(1.984~1.998km, S16-4,S16-5)

[illegible]

시	행 사	용 역 명	용 역 사	이 복 영		구 간
				과 입 역 입 지	출 아 역 입 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역 (재)한국건설품질연구원	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	간 운 강 김 경 기 윤 석 기	원	
					 022.0 (0.3m이하 : 흑색)	참목도상분기
					 042.0 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	망상균열
					 062.0 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	바리,바락,표손
					 102.0 (1.0m이상 : 분홍색)	백태
						양양
					지료분기	
					첼근노출	
					누수,습윤부	
					기암기암분기,충분기	