



호남고속선 오송고가(T1)_102(2.570~2.584km, S22-7, S22-8)



(아
0호)


$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{0아} \end{pmatrix}$$

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	용	여	영	공	여	사	이		단	구	구	구	구	구	구	구																																		
									과	과																																										
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간	론크리트케도	점검영여	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	부	영	관	영	강	김	경	기	운	적																																	
																				과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과																
																																					과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과	과