



호남고속선 오송고가(T1)_103(2.584~2.598km, S22-9,S22-10)



아
호



아
아

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1mm	0.1m		56				
2	균열	0.1mm	0.4m		57				
3	균열	0.1mm	0.4m		58				
4	균열	0.1mm	0.3m		59				
5	균열	0.1mm	0.3m		60				
6	균열	0.1mm	0.6m		61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

한국철도공사 KOREA RAILROAD	시	행 사	종	역	명	종	역	사	입 장		구 간	도 구	기 기			
									국립박물관	관아박물관						
							(주) 한국구조물안전연구원			이 복 영	김 윤 강	문 순 석 기	구 간	도 구	기 기	
						(주) 한국도로안전연구원										
						(재) 한국건설품질연구원										