


호남고속선 오송고가(T1)_127(2.906~2.914km, S28-5)



(아
0호)

연번	순상 이물질비율	폭 0.5 m	연장 0.5 m	비고	연번	순상 이물질비율	폭 0.5 m	연장 0.5 m	비고
1					56				
2					57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행사	영역	영역명	용역사항	단위	
				과업별 일자	장마별 실적
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도점점용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이북영 김경기 윤석기	〰️ (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상반리
				〰️ (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상균열
				〰️ (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바라, 바라, 파손
				- - - - (1.0mm이상 : 분홍색)	변태
				〰️	누수, 습윤부
				〰️	시공이음ברי, 출브리