



호남고속선 오송고가(T1)_129(2.931~2.947km, S29-3,S29-4)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	파손	0.1 m	0.1 m		61				
7	이물침투적	0.3 m	0.5 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행사	종역명	종역사	구간	
			과목 과목별 점수	비고
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 본크리트케도 점검용역 (주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이북영 김경기 윤석기	과목별 점수	비고
			0.3mm이하 : 흑색)	정면도상반리
			0.42mm (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상근열
			0.82mm (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바라, 파손
			1.42mm (1.0mm이상 : 분홍색)	변태
			시공이음판리, 종단리	