



호남고속선 오송고가(T1)_135(3.010~3.026km, S31-3,S31-4)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		64				
10	파손	0.1 m	0.1 m		65				
11	이물침투적	0.3 m	0.5 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행	공사	용역	영역	용역사	단		구분	구분
					과목 내역	단위		
한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도점점용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영 김경기 윤석기	점	점	02220 (0.3m이하 : 록벽)	점토도상판리	점토도상판리
						04220 (0.3m초과 0.5m이하 : 형벽)	망상근열	망상근열
						08220 (0.5m초과 1.0m이하 : 격벽)	바리, 바라, 파손	바리, 바라, 파손
						14220 (1.0m이상 : 분출벽)	벽터	벽터
KORAIL KOREA RAILROAD						02220 (0.3m이하 : 록벽)	점토도상판리	점토도상판리
						04220 (0.3m초과 0.5m이하 : 형벽)	망상근열	망상근열
						08220 (0.5m초과 1.0m이하 : 격벽)	바리, 바라, 파손	바리, 바라, 파손
						14220 (1.0m이상 : 분출벽)	벽터	벽터