



호남고속선 오송고가(T1)_109(2.667~2.681km, S23-11,S23-12)



(아
0호)



$\left(\begin{array}{c} \text{아} \\ \text{0아} \end{array} \right)$

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.8 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.6 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.8 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
7	파손	0.1 m	0.2 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.8 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.8 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.6 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.6 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.6 m		68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행사	종목명	종목구분	경기장	경기일정		경기종류	경기장	경기장	경기장									
				경기일	경기시간													
KORAIL 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점점용역 (주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영	김경기	문석기	점	점	점	점	점									
										점	점	점	점	점				
															점	점	점	점