




호남고속선 오송고가(T2)_25(1.494~1.510km, S9-1, S9-2)



시	행	사	공	역	명	공	역	사	구		영										
									과	인		장	어								
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주승정간 콘크리트케도	점검영역	(주)한국조물인전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	간	경	기										
												이 복 영	문	선	기						
																문	선	기			
																			문	선	기
〰〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 복색)	정목도식판리	지료판리																		
〰〰〰〰	0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 황색)	양상균열	철근노출																		
〰〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리, 바라, 파손	누수, 습윤부																		
〰〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	바태	시공이음판리, 종판리																		