




호남고속선 오송고가(T2)_46(1.778~1.794km, S16-3,S16-4)



시	행	사	용	역	명	용	역	사	구		
									과	인	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 정검용역	(주)원국조물인전연구원 (주)한국도로안전연구원 (株)한국건설품질연구원	이 박 영	간 윤 강 김 경 기 문 선 기	점	〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 흑색)	점도드상분리	〰〰〰
								〰〰〰	0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 황색)	망상균열	〰〰〰
								〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m미만 : 적색)	바리, 바랑, 파손	〰〰〰
								〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변태	〰〰〰
								〰〰〰	시공이음 분리, 종분리	〰〰〰	
								〰〰〰			