




호남고속선 오송고가(T2)_63(2.017~2.031km, S19-9,S19-10)



시행	사명	용역명	영역	시행처	구분		종류
					과목	인원	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (株)한국건설품질연구원	이복영	간음강 김정기 문선기	구분	종류
						0.220 (0.50m이하 : 흑색)	점도드상분리
						0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 청색)	양상균열
						0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리, 바랑, 파손
						1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변태
						시공이음분리, 종분리	