




호남고속선 오송고가(T2)_90(2.386~2.400km, S24-5,S24-6)



시	행	사	용	역	명	용	역	사	구		
									과	인	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주)원국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (株)한국건설품질연구원	이 박 영	간 윤 경 김 경 기 문 선 기	점 검	〰〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 흑색)	점도드상분리	
								〰〰〰〰	0.420 (0.30m초과 0.50m이하 : 황색)	망상건열	
								〰〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m미만 : 적색)	바리, 바랑, 파손	
								- - - - -	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변대	
								〰〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변대	
								〰〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 분홍색)	변대	