



호남고속선 오송고가(T2)_116(2.750~2.764km, S28-9,S28-10)



연번	순상	폭	연청	비고	연번	순상	폭	연청	비고
1	균열	0.2 mm	0.2 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.2 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.3 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.2 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.2 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.2 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.2 mm	0.6 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.8 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.8 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.8 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.3 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.3 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.6 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.6 m		83				
29	균열	0.2 mm	0.6 m		84				
30	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	85				
31	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	86				
32	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	87				
33	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	88				
34	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	89				
35	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	90				
36	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	91				
37	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	92				
38	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	93				
39	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	94				
40	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	95				
41	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	96				
42	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	97				
43	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	98				
44	균열·도상 분리		1.0 EA	신규	99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

12 (10)

(상행)

12 (주요)

(사
회)

시	행	사	용	역	명	용	역	사	단					
									계	영	장	이	명	지
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	복	명	간	영	영	0.2220 (0.3mm이하 : 흑색)	원목도강판리		재료판리	
										0.4220 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상간결		철근노출	
										0.6220 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리,바리,파손		누수수원부	
										1.0220 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음판리,홍판리	