



호남고속선 오송고가(T2)_135(3.019~3.033km, S33-5, S33-6)



12 (상하)

(상행)



A2

3K033

[illegible]

KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD															
시	행	사	영	여	명	공	여	사	간						
									계열영역지	장이아지					
						(주) 한국조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (제)한국건설품질연구원									
						이 복 영									
						간 경 기 문 선 기									
										정형					
										0.220	(0.3mm이하 : 흑색)		천도도상본리		재료본리
										0.420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)		망상균열		철근노출
										0.620	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		바리·벽락, 파손		누수·습윤부
										1.020	(1.0mm이상 : 분홍색)		변태		시공이음본리, 총본리