



호남고속선 오송고가(T2)_107(2.624~2.638km, S27-3,S27-4)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.2 mm	0.4 m		56					
2	균열 0.2 mm	0.4 m		57					
3	균열 0.1 mm	0.4 m		58					
4	균열 0.1 mm	0.4 m		59					
5	균열 0.1 mm	0.4 m		60					
6	균열 0.2 mm	0.6 m		61					
7	균열 0.2 mm	0.6 m		62					
8	균열 0.2 mm	0.6 m		63					
9	균열 0.2 mm	0.6 m		64					
10	이물충돌치 0.5 m	0.5 m		65					
11	균열 0.1 mm	0.8 m		66					
12	균열 0.2 mm	0.8 m		67					
13	균열 0.1 mm	0.4 m		68					
14	균열 0.1 mm	0.4 m		69					
15	균열 0.1 mm	0.4 m		70					
16	균열 0.2 mm	0.6 m		71					
17	균열 0.2 mm	0.6 m		72					
18	균열 0.2 mm	0.6 m		73					
19	균열 0.7 mm	0.6 m		74					
20	균열 0.2 mm	0.6 m		75					
21	균열 0.2 mm	0.6 m		76					
22				77					
23				78					
24				79					
25				80					
26				81					
27				82					
28				83					
29				84					
30				85					
31				86					
32				87					
33				88					
34				89					
35				90					
36				91					
37				92					
38				93					
39				94					
40				95					
41				96					
42				97					
43				98					
44				99					
45				100					
46				101					
47				102					
48				103					
49				104					
50				105					
51				106					
52				107					
53				108					
54				109					
55				110					

 한국철도공사 KOREA RAILROAD	시행	사	영	여	명	영	여	사	단		영
									과	영	
							(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (주)한국건설품질연구원	이복영	김경기 윤석기		
									간윤경 김경기 윤석기		