



호남고속선 오송고가(T2)_110(2.666~2.680km, S27-9,S27-10)

[illegible]

시	행	사	용	역	명	용	역	사	건	
									과 내 부 면 적	장 분 리
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승강장 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 운 강 김 경 기 문 은 작 기	조 연	〰〰〰 0.220	(0.3m이하 : 흑색)	점검도상판리	자로판리
							〰〰〰 0.420	(0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	양상간열	철판노출
							〰〰〰 0.620	(0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	바리, 바한, 파손	누수 슬관부
							- - - - - 1.020	(1.0m이상 : 분홍색)	변태	시공이음판리, 종판리