



호남고속선 태성고가(T2)_12(4.684~4.696km, S4-3,S4-4)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.5 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.5 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.5 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
7	재료분리	0.2 m	0.2 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.3 m		69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	명	영	역	사	이		영	단	점	상	판	리	출	부	리									
									과	장																		
KORAIL KOREA RAILROAD		한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	관	경	기	김	경	기	영	단	점	상	판	리	출	부	리								
																					과	장						
																							과	장				
																									과	장		
																											과	장
과	장	과	장	과	장	과	장	과	장	과	장	과	장	과	장	과	장	과	장									