



호남고속선 태성고가 _토공노반_2(4.740~4.750km, L=10m)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.40 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.40 m		57				
3	균열	0.7 mm	0.60 m		58				
4	망상균열	0.4 m	10.0 m		59				
5	망상균열	0.5 m	1.20 m		60				
6	파손	0.1 m	0.10 m		61				
7	파손	0.1 m	0.10 m		62				
8	파손	0.1 m	0.10 m		63				
9	파손	0.1 m	0.10 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.50 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.50 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.50 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.50 m		68				
14	균열	0.6 mm	0.70 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.50 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.40 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.40 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.40 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.40 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.40 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.40 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.40 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.40 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.40 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.40 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.50 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.50 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.50 m		83				
29	침목도상판리		1.0 EA	신규	84				
30	침목도상판리		1.0 EA	신규	85				
31	침목도상판리		1.0 EA	신규	86				
32	침목도상판리		1.0 EA	신규	87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				