

호남고속선 산수표-180(8.623~8.631km, S35-3)

8K623

8K625

8K630

35 SPAN - 3

8K631

PCL상면

TCL측면

TCL상면

PCL상면

TM,081.2

TM,241.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TM,254.2

TM,248.2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16.0,1/0.3

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1mm	0.3m		56				
2					57				
3					58				
4					59				
5					60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	역	사	간		
									코 어 일 씩 일 지	정 이 분 배 일 지	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD											
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역						(주) 한구구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (제)한국건설품질연구원					
이 복 영								각 은 강 김 경 기 윤 선 기	연월		
 0.2220 (0.3mm이하 : 황색)										원목도강판리	
 0.4620 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)										방산	
 0.6620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)										바닥,벽면,파손	
 1.0620 (1.0mm이상 : 분홍색)										변태	
										재로판리	
										철근노출	
										누수수압부	
										시공이음판리,충반리	