


호남고속선 갈산터널_97(10.040~10.050km, S97)



연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.30	m	56			
2	균열	0.2	mm	0.30	m	57			
3	균열	0.2	mm	0.40	m	58			
4	균열	0.4	m	2.00	m	59			
5	파손	0.1	m	0.20	m	60			
6	균열	0.2	mm	0.40	m	61			
7	균열	0.2	mm	0.30	m	62			
8	균열	0.1	mm	0.30	m	63			
9	균열	0.3	mm	0.30	m	64			
10					신규	65			
11						66			
12						67			
13						68			
14						69			
15						70			
16						71			
17						72			
18						73			
19						74			
20						75			
21						76			
22						77			
23						78			
24						79			
25						80			
26						81			
27						82			
28						83			
29						84			
30						85			
31						86			
32						87			
33						88			
34						89			
35						90			
36						91			
37						92			
38						93			
39						94			
40						95			
41						96			
42						97			
43						98			
44						99			
45						100			
46						101			
47						102			
48						103			
49						104			
50						105			
51						106			
52						107			
53						108			
54						109			
55						110			