


호남고속선 갈산터널_133(10.390~10.400km, S133)



 KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사																			
시	행	사			종	여	명												
한국철도공사 KOREA RAILROAD			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 편곡리특검도 점검용역																
			공	여	사														
			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원																
			이 복 영																
			라온강 김경기 윤석기																
			종																
			〰〰〰 (0.3m이하 : 흑색)																
			〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)																
			〰〰〰 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)																
			〰〰〰 (1.0m이상 : 분홍색)																
			〰〰〰																
			한목도상본리																
			양산																
			박리,바락,피순																
			백태																
			〰〰〰																
			차료본리																
			철근노출																
			누수,슬럼프																
			시공이음본리,종본리																