


한글교과선문강과_45(12.472~12.479, S4-4)

12K472

12K479

4 SPAN-4



$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{0} \end{pmatrix}$$

(아
0호)



12 (앞
0후
0앞)

(유형)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.40 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.40 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.40 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.40 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.30 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.30 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.60 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.60 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.40 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.60 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.40 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.60 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.40 m		68				
14	균열	0.2 mm	0.40 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.60 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.40 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.40 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.60 m		73				
19	균열	0.2 mm	0.40 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.40 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.60 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.40 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.40 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.40 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.40 m		80				
26	균열	0.2 mm	0.40 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.40 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.40 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.60 m		84				
30	균열	0.2 mm	0.30 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.30 m		86				
32	균열	0.2 mm	0.30 m		87				
33	균열	0.2 mm	0.30 m		88				
34	균열	0.2 mm	0.60 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.30 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.30 m		91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시 행 사	공 역 명	공 역 사	단		단	단	단	단	단
			계 면 부 위 지	장 단 부 위 지					
한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 복 영	간 경 강 김 경 기 윤 석 기	0.2220 (0.3m이하 : 흑색) 0.4820 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색) 0.6920 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 1.0220 (1.0m이상 : 분홍색)	원목도강판리	철근보리	망상	바리,바리,파손
						원목도강판리	철근보리	망상	바리,바리,파손
						원목도강판리	철근보리	망상	바리,바리,파손
						원목도강판리	철근보리	망상	바리,바리,파손