


호남고속선 금강포_46(12.479~12.486km, S4-5)

12K479

12K486

4 SPAN - 5




아
0

(아
0호)

PCL상면

12 (10)

(장원)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.40 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.40 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.60 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.40 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.40 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.40 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.40 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.40 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.40 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.40 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.60 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.60 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.40 m		68				
14	균열	0.2 mm	0.40 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.40 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.60 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.40 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.40 m		73				
19	균열	0.2 mm	0.40 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.40 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.40 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.40 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.60 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.40 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.40 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.30 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.40 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.40 m		83				
29	균열	0.2 mm	0.40 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.30 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.60 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.30 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.30 m		88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행 사	용 역	용 역	사	구 간				
					개 입 지	종 아 지			
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		용역	역	사	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이 박 영 간 윤 강 김 경 기 윤 석 기	열	~ 0.2270 (0.3m이하 : 녹색) 0.4820 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0.6920 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색) ~ ~ ~ 1.0220 (1.0m이상 : 분홍색)	침묵도상발리 철근노출 누수습윤부 시공이음판리, 홍판리