



호남고속선 금강포-47(12.486~12.493km, S4-6)



시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송~광주승정간 콘크리트캐드 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 준 기	관	관	관	관	관
						0220	0(3.9m)하 : 폭삭)	한목대소방관리	차료관리	차료관리
						0420	0(3.9m)초과 0.5(m)하 : 형삭)	양상	철타노출	철타노출
						0620	0(3.5m)초과 1.0(m)만 : 적삭)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부	누수, 음압부
						1020	1(1.0m)상 : 분홍색)	백태	오염	시공이음관리, 총관리