



호남고속선 금강포_7(12.194~12.201km, S1-6)



77

$$\begin{pmatrix} \text{아} \\ \text{아} \\ \text{아} \end{pmatrix}$$


12 (12)

(상항)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.40 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.30 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.40 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.30 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.40 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.40 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.40 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.30 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.40 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.40 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.60 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.40 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.30 m		68				
14	균열	0.2 mm	0.30 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.40 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.30 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.30 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.40 m		73				
19	균열	0.2 mm	0.40 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.40 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.40 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.30 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.30 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.60 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.60 m		80				
26	균열	0.2 mm	0.70 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.40 m		82				
28	균열	0.2 mm	0.40 m		83				
29	균열	0.2 mm	0.40 m		84				
30	균열	0.2 mm	0.60 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.40 m		86				
32	균열	0.2 mm	0.60 m		87				
33	균열	0.3 m	7.00 m	2.10	88				
34	균열	0.3 m	7.00 m	2.10	89				
35	균열	0.3 m	3.00 m	0.90	90				
36	균열	0.2 mm	0.40 m		91				
37	균열	0.2 mm	0.60 m		92				
38	균열	0.2 mm	0.60 m		93				
39	균열	0.2 mm	0.60 m		94				
40	균열	0.2 mm	0.60 m		95				
41	균열	0.2 mm	0.60 m		96				
42	균열	0.2 mm	0.60 m		97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행사	영역명	용역사	이력영	구간	0.2220 (0.300이하 : 흑색) 0.4420 (0.300초과 0.500이하 : 청색) 0.6620 (0.500초과 1.000이하 : 적색) 1.0020 (1.000이상 : 분홍색)	한목도상분리 망상 바리·바라·바순 변태	재료분리 철근노출 누수수문부 시공이음분리, 종분리
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주정간간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	김은강 김정기 윤석기	영월		