



호남고속선 금강포_80(12.717~12.724km, S7-9)



시	행	사	영	역	명	공	여	사	이 표 영				구분														
									표	입	출	지															
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 하반기속전 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 표 영	각 안 강 김 경 기 윤 석 기	연	0.2220 (0.3mm이하 : 흑색)	원목·도상판리		재로판리																
													0.4920 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양산		철근노출											
																		0.8020 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바닥, 바닥 파손		누수습윤부						
																							1.0020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변대		시공미흡반리(총괄리)	