


호남고속선 부용터널\_127(14.100~14.110km, S125)



| 연번 | 순상     | 폭   | 연장  | 비고 | 연번 | 순상  | 폭 | 연장 | 비고 |
|----|--------|-----|-----|----|----|-----|---|----|----|
| 1  | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 56 |     |   |    |    |
| 2  | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 57 |     |   |    |    |
| 3  | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 58 |     |   |    |    |
| 4  | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 59 |     |   |    |    |
| 5  | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 60 |     |   |    |    |
| 6  | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 61 |     |   |    |    |
| 7  | 균열     | 0.2 | 0.6 | m  | 62 |     |   |    |    |
| 8  | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 63 |     |   |    |    |
| 9  | 균열     | 0.2 | 0.6 | m  | 64 |     |   |    |    |
| 10 | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 65 |     |   |    |    |
| 11 | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 66 |     |   |    |    |
| 12 | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 67 |     |   |    |    |
| 13 | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 68 |     |   |    |    |
| 14 | 균열     | 0.2 | 0.4 | m  | 69 |     |   |    |    |
| 15 | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 70 |     |   |    |    |
| 16 | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 71 |     |   |    |    |
| 17 | 균열     | 1.0 | 2.0 | m  | 72 |     |   |    |    |
| 18 | 균열     | 1.5 | 2.0 | m  | 73 |     |   |    |    |
| 19 | 균열     | 0.2 | 0.9 | m  | 74 |     |   |    |    |
| 20 | 균열     | 0.2 | 0.9 | m  | 75 |     |   |    |    |
| 21 | 균열     | 0.2 | 0.3 | m  | 76 |     |   |    |    |
| 22 | 균열     | 0.1 | 0.3 | m  | 77 |     |   |    |    |
| 23 | 균열     | 0.1 | 0.3 | m  | 78 |     |   |    |    |
| 24 | 균열     | 0.1 | 0.3 | m  | 79 |     |   |    |    |
| 25 | 균열     | 0.1 | 0.3 | m  | 80 |     |   |    |    |
| 26 | 균열     | 0.1 | 0.4 | m  | 81 |     |   |    |    |
| 27 | 균열     | 0.1 | 0.4 | m  | 82 |     |   |    |    |
| 28 | 균열     | 0.1 | 0.4 | m  | 83 |     |   |    |    |
| 29 | 균열     | 0.1 | 0.4 | m  | 84 |     |   |    |    |
| 30 | 균열     | 0.1 | 0.4 | m  | 85 |     |   |    |    |
| 31 | 균열     | 0.2 | 0.6 | m  | 86 |     |   |    |    |
| 32 | 균열     | 0.1 | 0.9 | m  | 87 |     |   |    |    |
| 33 | 균열     | 0.1 | 0.6 | m  | 88 |     |   |    |    |
| 34 | 균열     | 0.1 | 0.6 | m  | 89 |     |   |    |    |
| 35 | 균열     | 0.1 | 0.6 | m  | 90 |     |   |    |    |
| 36 | 균열     | 0.1 | 0.9 | m  | 91 |     |   |    |    |
| 37 | 균열     | 0.1 | 0.6 | m  | 92 |     |   |    |    |
| 38 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 93  |   |    |    |
| 39 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 94  |   |    |    |
| 40 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 95  |   |    |    |
| 41 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 96  |   |    |    |
| 42 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 97  |   |    |    |
| 43 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 98  |   |    |    |
| 44 | 균열부 균열 | 0.2 | 1.0 | m  | 신규 | 99  |   |    |    |
| 45 | 균열부 균열 | 0.3 | 1.0 | m  | 신규 | 100 |   |    |    |
| 46 |        |     |     |    |    | 101 |   |    |    |
| 47 |        |     |     |    |    | 102 |   |    |    |
| 48 |        |     |     |    |    | 103 |   |    |    |
| 49 |        |     |     |    |    | 104 |   |    |    |
| 50 |        |     |     |    |    | 105 |   |    |    |
| 51 |        |     |     |    |    | 106 |   |    |    |
| 52 |        |     |     |    |    | 107 |   |    |    |
| 53 |        |     |     |    |    | 108 |   |    |    |
| 54 |        |     |     |    |    | 109 |   |    |    |
| 55 |        |     |     |    |    | 110 |   |    |    |

[illegible]