


호남고속선 부용2터널_57(15.695~15.705km, S55)



시	행	사	용	역	영	용	역	사	과		관	표	기	호	도	상	분	리	기
									관	영									
한국철도공사									이		복		영						
2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트캐도 점검용역																			
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원									김 경 기		원 작 기								
									0.22%		0.3mm이하 : 적색		철근노출						
									0.42%		0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색		망상						
									0.62%		0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색		누수,습윤부						
									1.02%		1.0mm이상 : 분홍색		변태						