

호남고속선 부용역 2터널-74(15.865~15.875km, S72)

[illegible]

시행처	영역명	(주)한국조물인천연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	단면	
			과면 좌·우측 지점	안 상하 방향 지점
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주소정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국조물인천연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영 간월강 길경기 문석기	점형
			〰〰〰 0.22% (0.5mm이하 : 흑색)	참목대상분리
			〰〰〰 0.42% (0.5mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상
			〰〰〰 0.62% (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바닥,벽락,파손
			〰〰〰 1.02% (1.0mm이상 : 분홍색)	방수층 시공이음관리(총분리)