

호남고속선 부용터널-76(15.885~15.895km, S74)

15K885

15K890

15K

분조도상관크리트

TCL측면

TCL측면

TM246.1

TM230.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

① 15.0.1/0.4

② 16.0.2/0.4

③ 16.0.2/0.4

TM219.3

TM219.2

① 16.0.2/0.3

② 16.0.1/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

① 16.0.1/0.4

분조도상관크리트

TCL측면

TCL측면

TM219.3

TM219.2

① 16.0.2/0.3

② 16.0.1/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

① 16.0.1/0.4

분조도상관크리트

TCL측면

TCL측면

TM219.3

TM219.2

① 16.0.2/0.3

② 16.0.1/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

① 16.0.1/0.4

분조도상관크리트

TCL측면

TCL측면

TM219.3

TM219.2

① 16.0.2/0.3

② 16.0.1/0.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

① 16.0.1/0.4

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	용	여	사	이		영	간	표	영	지	표	영	지
									표	영								
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD																		
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역																		
(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원																		
이 복 영																		
각 은 강 김 경 기 윤 석 기																		
0.220 (0.300(하): 흑색) 0.420 (0.300초과 0.500이하: 황색) 0.620 (0.500초과 1.000이하: 적색) 1.020 (1.000이상: 분홍색)																		
원도도장반리 망상 박리, 박락, 파손 변태																		
재료반리 철근노출 누수, 습윤부 시공이음반리, 용반리																		