



호남고속선 환경영향평가_27(17.008~17.015, S5-2)



시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 목		단
						개 설	제 작	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영 김 윤 강 김 경 기 문 준 석	영 연	 0220 (0.3m이하 : 철석)	차로분리	
						 0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	망상	
						 0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 직석)	박리, 박락, 파손	
						 1020 (1.0m이상 : 분출석)	백태	
							누수, 슬럼프	
							시공미흡 분리, 총분리	