


호남고속선 장제터널_41(18.740~18.752km, S40)



시	행사	영역	영역	영역	사	과업 책임자		장비	단
						책임자	관리 담당자		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 준 기				
						〰〰〰	0.220 (0.3m이하 : 흑석)	참목도상반리	차료반리
						〰〰〰	0.420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	망상	첼그노출
						〰〰〰	0.620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프
						- - - - -	1.020 (1.0m이상 : 분홍색)	백태	시공이음반리, 총반리