

호남고속선 부산고가_13(21.741~21.748km, S2-5)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.3 mm	0.5 m		56				
2	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		57				
3	경계부 균열	0.2 mm	0.9 m		58				
4	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		59				
5	경계부 균열	0.2 mm	1.4 m		60				
6	경계부 균열	0.2 mm	1.4 m		61				
7	경계부 균열	0.2 mm	0.9 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
12	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		67				
13	경계부 균열	0.2 mm	0.6 m		68				
14	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.65 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.65 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	방수 균열	0.4 m	0.4 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.7 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.3 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.3 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.3 m		90				
36	균열	0.2 mm	0.3 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.3 m		92				
38	균열	0.2 mm	0.3 m		93				
39	균열	0.2 mm	0.3 m		94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행사	영역	영역	영역	영역	영역	구간		
							구간	구간	
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 편곡리트케도 정점영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박영 김 경 기 윤 석 기	간원강 김경기 윤석기	영역	〰〰〰 (0.3m이하 : 폭식)	참목도상분리	
							〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	양상	
							〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 적식)	바닥, 벽면, 파손	
							〰〰〰 (1.0m이상 : 분호식)	백태	
							〰〰〰 (0.3m이하 : 폭식)	차로분리	
							〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	철근노출	