

호남고속선 발산고가_25(21.834~21.842km, S4-5)

P4

21K842

4 SPAN - 5

21K834

21K840

PCL상면

TCL측면
TCL상면

TCL측면
TCL상면

PCL상면

TCL측면
TCL상면

TCL측면
TCL상면

PCL상면

T1

T2

면번	순상	폭	면장	비고	면번	순상	폭	면장	비고
1	균열 0.1	mm 0.4	m		56				
2	균열 0.1	mm 0.65	m		57				
3	균열 0.1	mm 0.65	m		58				
4	균열 0.1	mm 0.3	m		59				
5	균열 0.1	mm 0.4	m		60				
6	균열 0.1	mm 0.3	m		61				
7	균열 0.1	mm 0.4	m		62				
8	균열 0.1	mm 0.3	m		63				
9	균열 0.1	mm 0.4	m		64				
10	균열 0.2	mm 0.7	m		65				
11	균열 0.1	mm 0.65	m		66				
12	균열 0.1	mm 0.3	m		67				
13	균열 0.1	mm 0.3	m		68				
14	균열 0.1	mm 0.65	m		69				
15	균열 0.1	mm 0.3	m		70				
16	균열 0.1	mm 0.65	m		71				
17	균열 0.1	mm 0.4	m		72				
18	균열 0.1	mm 0.3	m		73				
19	균열 0.1	mm 0.3	m		74				
20	균열 0.1	mm 0.65	m		75				
21	균열 0.1	mm 0.4	m		76				
22	균열 0.1	mm 0.65	m		77				
23	균열 0.1	mm 0.4	m		78				
24	균열 0.1	mm 0.3	m		79				
25	균열 0.1	mm 0.3	m		80				
26	균열 0.1	mm 0.3	m		81				
27	균열 0.1	mm 0.4	m		82				
28	균열 0.1	mm 0.3	m		83				
29	균열 0.1	mm 0.7	m		84				
30	균열 0.1	mm 0.4	m		85				
31	균열 0.1	mm 0.3	m		86				
32	균열 0.1	mm 0.4	m		87				
33	균열 0.1	mm 0.3	m		88				
34	균열 0.1	mm 0.4	m		89				
35	균열 0.1	mm 0.3	m		90				
36	균열 0.1	mm 0.4	m		91				
37	균열 0.1	mm 0.4	m		92				
38	균열 0.1	mm 0.3	m		93				
39	균열 0.1	mm 0.4	m		94				
40	균열 0.1	mm 0.3	m		95				
41	균열 0.1	mm 0.4	m		96				
42	균열 0.1	mm 0.4	m		97				
43	균열 0.1	mm 0.4	m		98				
44	균열 0.2	mm 0.7	m		99				
45	균열 0.2	mm 0.7	m		100				
46	균열 0.2	mm 1.0	m		101				
47	균열 0.1	mm 0.4	m		102				
48	균열 0.1	mm 0.4	m		103				
49	균열 0.1	mm 0.4	m		104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시행			공역명			공역사			관련법령		작성일자		검		구분		구분		구분	
시행			공역명			공역사			관련법령		작성일자		검		구분		구분		구분	
한국철도공사			2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역			(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안안전연구원 (재)한국건설품질연구원			이복영		김경기		원		구분		구분		구분	
KORAIL			한국철도공사			KOREA RAILROAD			이복영		김경기		원		구분		구분		구분	
KORAIL			한국철도공사			KOREA RAILROAD			이복영		김경기		원		구분		구분		구분	