


호남고속선 부산고가_26(21.842~21.849km, S5-1)

P4

21K842


21K849

5 SPAN - 1




TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL상면



TCL	TCL
상	상
매	매



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.65 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.1 mm	0.65 m		66				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.65 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.3 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.3 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.3 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.3 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
36	균열	0.1 mm	0.3 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.3 m		92				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
39	균열	0.2 mm	0.4 m		94				
40	균열	0.2 mm	1.0 m		95				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
43	균열	0.2 mm	0.3 m		98				
44	균열	0.2 mm	0.3 m		99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	명	공	역	사	장		지	간			
									계	입			출	입	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	한국의 고속선	오송-광주승강간	문곡리트레케드	정금용역	(주) 한국구조물안전연구원	(주) 한국도로안전연구원	(재) 한국건설품질연구원	이복영	김정기	윤석기	영			
													이복영	김정기	윤석기
									0.2220 (0.3m이하 : 흑색)	완목도상분리	차로분리				
									0.4820 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)	망상	월근노출				
									0.6620 (0.5m초과 1.0m이하만 : 적색)	바닥,벽각,파손	누수수문부				
									1.0020 (1.0m이상 : 분홍색)	편대	시공이음분리,종분리				