

호남고속선 부산고가_31(21.877~21.884km, S6-1)


P5

21K884

21K877

21K880

6 SPAN - 1



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.65 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.65 m		61				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.7 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.1 mm	0.65 m		69				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.1 mm	0.3 m		73				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
20	균열	0.1 mm	0.3 m		75				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.3 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.7 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.65 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.3 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.2 mm	1.0 m		85				
31	균열	0.2 mm	1.0 m		86				
32	균열	0.2 mm	1.0 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.3 m		90				
36	균열	0.2 mm	0.5 m		91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	여	영	공	여	사	영		지	간	영	지															
									과	영																			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	한국의속선	오송-광주승정간	문곡리터캐도	정금영역	(주) 한국구조물안전연구원	(주) 한국국토안전연구원	(주) 한국건설품질연구원	이	복	영	강	김	정	기	영	지												
																		관	문	아	복	영	지						
																								관	문	아	복	영	지
0.2220	(0.3m)하 : 흑색)	원목도상본리	재료본리																										
0.4820	(0.3m)중과 0.5m(하 : 청색)	망상	철근노출																										
0.6620	(0.3m)중과 1.0m(하 : 적색)	바리,바리,바리	누수수문부																										
1.0020	(1.0m)상 : 분홍색)	번대	시공이음본리,홍본리																										