

호남고속선 영곡터널 - 383(27.070~27.082km, S383)

27k070

27k082

포스트상징적리

TCL	TCL
상면	측면

TM.093.4

(아
0호)

(아
아)

TCL상명

채움콘크리트

TCL상면 TM.219.1

TM.219.1

12 (주) 09

(가)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

보조금관리

TM 093.4		TM 086.2	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

TM. 107	TM. 219.1
19	15.0,2/0.3
18	
17	
16	
15	15.0,2/0.4
14	15.0,2/0.4
13	
12	16.0,1/0.4
11	
10	
9	16.0,1/0.3
8	15.0,2/0.3
7	15.0,2/0.4
6	15.0,2/0.4
5	15.0,2/0.4
4	15.0,2/0.4
3	16.0,1/0.3
2	16.0,1/0.4
1	15.0,2/0.4

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		56				
2	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.3 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.3 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.7 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.3 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.4 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.3 m		67				
13	균열	0.2 mm	0.4 m		68				
14	균열	0.2 mm	0.3 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.4 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		73				
19	균열	0.2 mm	0.3 m		74				
20	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
23	균열	0.2 mm	0.3 m		78				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		79				
25	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.2 mm	0.3 m		81				
27	균열	0.2 mm	0.3 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
31	균열	0.2 mm	0.3 m		86				
32	균열	0.2 mm	0.3 m		87				
33	균열	0.1 mm	0.3 m		88				
34	균열	0.1 mm	0.3 m		89				
35	균열	0.1 mm	0.3 m		90				
36	균열	0.2 mm	0.3 m		91				
37	균열	0.1 mm	0.3 m		92				
38	균열	0.2 mm	0.8 m		93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	영	영	사	인		장	아	지	구	영	구	영	구									
								과	업									지	지							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	박	영	간원강 김경기 윤석기	영	구	영	구	영	구	영	구	영	구									
																		0220 (0.3m이하 : 철석)	한목도상문리	재료문리						
																					0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 황석)	양성	철근도출			
																								0620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적석)	바리,바리,파손	부수,슬럼부