

호남고속선 영곡터널_432(27.683~27.695km, S432)

[illegible]

연번	순상	특	연용	비고	연번	순상	특	연용	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
2	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
5	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
7	균열	0.2 mm	0.3 m		63				
8	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		64				
9	균열	0.2 mm	0.4 m		65				
10	경계부 균열	0.2 mm	0.6 m		66				
11	균열	0.2 mm	0.3 m		67				
12	균열	0.2 mm	0.4 m		68				
13	균열	0.2 mm	0.4 m		69				
14	균열	0.2 mm	0.4 m		70				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		71				
16	균열	0.2 mm	0.4 m		72				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		73				
18	균열	0.2 mm	0.4 m		74				
19	균열	0.2 mm	0.4 m		75				
20	균열	0.2 mm	0.3 m		76				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		77				
22	균열	0.2 mm	0.4 m		78				
23	균열	0.2 mm	0.4 m		79				
24	균열	0.2 mm	0.4 m		80				
25	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		81				
26	균열	0.2 mm	0.3 m		82				
27	경계부 균열	0.2 mm	0.3 m		83				
28	균열	0.2 mm	0.4 m		84				
29	균열	0.2 mm	0.4 m		85				
30	균열	0.2 mm	0.4 m		86				
31	균열	0.2 mm	0.4 m		87				
32	균열	0.2 mm	0.4 m		88				
33	균열	0.2 mm	0.3 m		89				
34	균열	0.2 mm	0.6 m		90				
35	균열	0.1 mm	0.3 m		91				
36	균열	0.1 mm	0.3 m		92				
37	균열	0.1 mm	0.3 m		93				
38	균열	0.1 mm	0.3 m		94				
39	균열	0.1 mm	0.3 m		95				
40	균열	0.1 mm	0.3 m		96				
41	균열	0.2 mm	0.3 m		97				
42	균열	0.2 mm	0.3 m		98				
43	균열	0.2 mm	0.3 m		99				
44	균열	0.2 mm	0.6 m		100				
45					101				
46					102				
47					103				
48					104				
49					105				
50					106				
51					107				
52					108				
53					109				
54					110				
55									

시	행 사	용 역 명	용 역 사	과 목		구 분	구 분	
				과 목 책임 자	참 모 어 자			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검용역 (주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 윤 석 기	월		0220 (0.3mm이하 : 흑색)	
								0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)
								0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)
								1020 (1.0mm이상 : 분홍색)
							점도도상분리	
							망상	
							바리, 바라, 파손	
							누수, 슬관부	
							시공이음분리, 출몰리	