

호남고속선_24 (28.967~28.975 , S5-3)

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1	mm	0.3	m	56				
2	균열 0.2	mm	0.7	m	57				
3	균열 0.1	mm	0.4	m	58				
4	균열 0.1	mm	0.4	m	59				
5	균열 0.1	mm	0.4	m	60				
6	균열 0.1	mm	0.4	m	61				
7	균열 0.1	mm	0.4	m	62				
8	균열 0.1	mm	0.3	m	63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	종	역	명	종	역	사	경		경				
									계	영		장	영		
한국철도공사 KOREA RAILROAD															
KORAIL	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장	포크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원	이 복 영	각 안 경 검 경 기 문 석 기	경	0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	점검도상판리		재료판리	
											0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양상		철근노출	
											0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 바리, 파손		누수습윤부	
											1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		시공이음판리, 총판리	