


호남고속선 계룡터널_451(33.549~33.562km, S451)



시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	단
						제 목	일 지		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 완 강 김 경 기 문 준 기	관 령	0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	참목도상판리 망상 박리, 박락, 파손 백태	재료분리 철근노출 누수, 음윤부 시공이음분리, 종분리