


호남고속선 계룡터널\_651(36.049~36.062km, S651)



| 시                        | 행 사    | 영 역                               | 영 역                                              | 영 역   | 사                       | 과   |                                                                                     | 장     | 아                      | 지                                                                                   | 단          |                                                                                     |             |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         | 제   | 인                                                                                   |       |                        |                                                                                     |            | 본                                                                                   | 영           |
| KORAIL<br>KOREA RAILROAD | 한국철도공사 | 2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역 | (주) 한국구조물안전연구원<br>(주) 한국도로안전연구원<br>(재) 한국건설품질연구원 | 이 복 영 | 김 윤 강<br>김 경 기<br>문 준 기 | 영 연 |  | 0.220 | (0.3mm이하 : 흑색)         |  | 재료분리       |  |             |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |     |  | 0.420 | (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) |  | 양상         |  | 철판노출        |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |     |  | 0.620 | (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) |  | 바닥, 벽면, 파손 |  | 누수, 슬럼프     |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         |     |  | 1.020 | (1.0mm이상 : 분홍색)        |  | 백태         |  | 시공이음분리, 총분리 |