


호남고속선 계룡터널_396(32.977~32.987km, S396)



시	행 사	영 역	영 역	영역	사	과업 책임자		장	아	지	구분	
						과	책임자					장
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 완 강 김 경 기 문 준 기	조민	~	0220 (0.3mm이하 : 흑색)	참목도상판리		재료관리	
							〰	0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망성		철타노출	
							〰〰〰	0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 음압부	
							〰〰〰〰	1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음관리, 종관리	
							〰〰〰〰〰					