


호남고속선 계룡터널_414(33.157~33.167km, S414)



시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 완 강 김 경 기 문 준 기	관	관	관	관	관
						0220	0.3mm이하 : 흑색)	한목대소방관리	차료관리	차료관리
						0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	철타노출	철타노출
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바릭, 파손	누수, 음압부	누수, 음압부
						1020	1.0mm이상 : 분홍색)	백태	오염	시공이음관리, 총관리