


호남고속선 계룡터널_98(30.058~30.068km, S98)



시	행 사	영역	영역	영역	사	과업 책임자		장	아	지	구분	
						과	책임자					장
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 준 기	조민		0.220 (0.3mm이하 : 흑색)		한목대소방관리		재료관리
								0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		양상		철판노출
								0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		바리, 바릭, 파손		누수, 슬럼프
								1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음 분리, 총관리