



호남고속선향제곡_4(41.040~41.048km, S1-3)



시	행 사	용 역 명	용 역 사	과 일 전 지		장 어 지	구 간
				개 설 전 지	분 야 별 전 지		
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영 김 원 강 김 경 기 문 준 석 기		0220 (0.3km이하 : 흑석)	차료분리
						0420 (0.3km초과 0.5km이하 : 황색)	양상
						0620 (0.5km초과 1.0km미만 : 적색)	박리, 박락, 파손
						1020 (1.0km이상 : 분홍색)	백태
							누수, 슬럼프
							시공이음 분리, 총분리