



한남고속도로가 통과한 84(44.710~44.720km, L=10m)



시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	구 간			
						계	업							
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 완 강 김 경 기 문 준 기	0220	0.3mm이하 : 흑색) 0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	한목대소방관리	차료관리	철타노출	바리,박원부	수수,습윤부	수기,습윤부	수기,습윤부
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	백태	백태	백태	백태	백태	백태	백태